



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajia, Sector OC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1460-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado, estructura necesita mantenimiento.



Foto 2: Se observa que los balcones, se encuentra en mal estado



Foto 3: Se observan las puertas que se encuentra en mal estado



Foto 4: Se observa el piso que se sustituirá por piso cerámico



Foto 5: Se observa que la lámina existente y estructura de madera están en mal estado.



Foto 6: Se observa los sanitarios están en mal estado urge la sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia Xabineal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello-Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Ecuador





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajia, Sector OC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1460-43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

