



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
C O P I A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajija, Sector Oc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1460-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el desmontaje y proceso de pintura y montaje de la lamina que estaba en mal estado




Foto 2: Se Observa: El Proceso de cambio de mangueras a los lavamanos



Foto 3: Se Onserva el proceso de pegado de piso.



Foto 4: Se Observa: el desmontaje de de las llaves de los lavamanos



Foto 5: Se Onserva: El proceso de cambio de lamina en mal estado



Foto 6: Se Observan las tazas de los baños que se sustituiran

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Antonia xob</i> Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

