



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A Y A C U A S

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajía, Sector Oc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1460-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Se observa el montaje de la lamina y estructura de metal terminado.



Foto 2: Se Observa los balcones con su mantenimiento y pintura debidamente terminados.



Foto 3: Se Observa el piso piso ceramico terminado.



Foto 4: Se Observa: El montaje de la lamina y estructura de metal debidamente terminado.



Foto 5: Se Onserva: El proceso de mantenimiebro a las puertas terminado.



Foto 6: Se Observan las paredes debidamnete pintadas y terminadas.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia xoh...  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

