



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Retalhuleu</i>	MUNICIPIO:	<i>Champerico</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EORM Casenó los Angeles</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Casenó los Angeles</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>11-07-0007-43</i>	FECHA:	



Foto 1: <i>Se desmontó el techo</i>	Foto 2: <i>Desmontaje de techos</i>
--	--




Foto 3:	Foto 4:
---------	---------



Foto 5:	Foto 6:
---------	---------

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Miranda de la Cruz</i> Firma y sello del Presidente del Comité Educativo		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--