

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0022-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad del cambio de la lámina existente debido al mal estado.



Foto 2: Se observa el mal estado de la estructura de metal debido al mal estado



Foto 3: Se observa la necesidad del cambio de las puertas debido al mal estado



Foto 4: Se observa el mal estado del sistema electrico




Foto 5: Se observa la necesidad de la colocacion de piso ceramico



Foto 6: Se observa la necesidad de aplicar pintura en los muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0022-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de mantenimiento de balcon de metal y colocacion de ventanas mas vidrio



Foto 8: Se observa la necesidad de colocación de canales para agua




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta