



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0022-43	FECHA:	30/11/2024




Foto1: Se observa el trabajo finalizado del cambio de lámina



Foto 2: Se observa el trabajo finalizado del cambio de la estructura.




Foto 3: Se observa el trabajo finalizado del cambio de la puerta de metal



Foto 4: Se observa el trabajo finalizado del cambio del sistema electrico




Foto 5: Se observa el trabajo finalizado de la colocacion de piso ceramico



Foto 6: Se observa el trabajo finalizado de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adan Ortega Zobia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
COSTA RICA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0022-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: Se observa el trabajo finalizado del mantenimiento de balcon y colocacion de ventanas de vidrio.



Foto 2: Se observa el trabajo finalizado en la colocacion para canales para agua.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adan Ortega Zobia

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público