

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0026-45	FECHA:	18/7/2024




Foto 1: ejecución del raspado de la pintura existente y de la nueva pintura que se le esta colocando, en los muros interior y exterior del perímetro del centro educativo,



Foto 2: colocacion del sistema electrico, en los modulos y pasillo del centro educativo.




Foto 3: mantenimiento de las ventanas y valcones, de los modulos interior y exteriores del centro educativo



Foto 4: procedimiento del quitado del porton viejo por el nuevo, en el vuelo en la entrada principal del centro educativo




Foto 5: Ejecucion del mantenimiento de la malla de la cerca de todo el centro educativo, el cual es quitar las las piezas dañadas de cadauno de las divisiones estructurales del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del INEB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

