



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0034-45	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Se observa que se necesitan mejoras en el piso.



Foto 2: Se observa que las puertas necesitan mantenimiento.



Foto 3: Se observa que las láminas se encuentran en mal estado.




Foto 4: Se observa que la estructura metálica requiere mantenimiento.




Foto 5: Se observa que las luminarias y parte del cableado eléctrico no funcionan correctamente.




Foto 5: Se observa que el piso de la dirección y secretaría necesita mejoras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PPA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS
Guatemala

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0034-45	FECHA:	



Foto 7: Se observa que las puertas de servicios sanitarios necesitan mantenimiento.



Foto 8: Se observa que el inodoro se encuentra en mal estado.



Foto 9: Se observa que el mingitorio se encuentra en mal estado.




Foto 10: Se observa en mal estado la pintura.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---