

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0034-45	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: instalando piso ceramico.



Foto 2: Se observa que se esta pintando la puerta.



Foto 3: instalando Lamina.



Foto 4: pintando estructura metalica .



Foto 5: reparando cableado y luminarias.




Foto 5: instalando el piso de la dirección y secretaría.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico Agrario



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0034-45	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: a pintar las puertas de los sanitarios.



Foto 8: instalando el Inodoro.




Foto 9: reparando el mingitorio.




Foto 10: Se observa pintando muros exteriores.




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Unidad Agraria