

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0034-45	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: piso ceramico terminado.



Foto 2: puerta pintada termidada.




Foto 3: Lamina instalada




Foto 4: Estructura metalica pintada.





Foto 5: cableado y luminarias rearado.



Foto 5: Piso de la dirección y secretaria terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0034-45	FECHA 08/12/2024	



Foto 7: puertas de los sanitarios pintadas.



Foto 8: Inodoro instalado




Foto 9: Mingitorio reparado.



Foto 10: Se observa pintando muros exteriores.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Comunidad Agraria Nuevo Montecristo

