



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MARIA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0040-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: se procede a al levantamiento de techo para la sustitución de estructura



Foto 2: Se procede a la instalación de ventana de PVC



Foto 3: Se procede a realizar la sustitución de tubería principal



Foto 4: se procede limpiar y arreglar el area donde va quedar la pileta de lavado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director

