



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MARIA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0040-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: se realizo el cambio de la estructura



Foto 2: se realizo la colación de la puerta



Foto 3: Se coloco la tubería principal



Foto 4: se instalo la pileta de lavado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número oficial de las.

M. de S. C.
Firma y sello del Presidente de la O.R.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

