







PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ETO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRM-FOR-67  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD MARIA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0041-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/05/2024
			
Foto 1: FOTOGRAFIA CON MIEMBROS DE LA OPF		Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO ESTUFA RURAL		Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE METAL	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACIONE PUERTAS EN BAÑOS		Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR DE LA ESCUELA	
 Firma y sello del representante de la OPF		 Dalia Virginia Ayeraz Juárez EVALUADOR DE CAMPO	













PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRO-FOR-07  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD MARIA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0041-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/05/2024
			
Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS DE METAL		Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR		Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BAÑOS		Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	