




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANCHON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0050-43	FECHA:	9/8/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Ingrid Antonia Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
C/ CASERIO EL MANCHON
C/ CHAMPERICO, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESQUEMA OFICIAL JUNTA DIRECTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
C/ CASERIO EL MANCHON