

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU ✓	MUNICIPIO:	CHAMPERICO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0191-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023 ✓

 <p>Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA</p>	 <p>Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA</p>
 <p>Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL EXTERIOR</p>	 <p>Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL EXTERIOR</p>
 <p>Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA DESDE EL INTERIOR DEL AULA</p>	 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA Y LA LAMINA</p>

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Dalia Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0191-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023
 <p>Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA</p>		 <p>Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA, VISTA DESDE EL INTERIOR DEL AULA</p>	
 <p>Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL EXTERIOR DE LA COCINA</p>		 <p>Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PILA Y LA ESTUFA RURAL, ESTAN EN MAL ESTADO</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DE LA COCINA, VISTA DESDE EL INTERIOR</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA DE LA PUERTA DE LA COCINA</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de campo del Programa</p>	