



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FCR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0198-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Se observa deteriorada la pintura del módulo 1 y 2



Foto 2: Se observa deteriorada la pintura del módulo 4 y 5



Foto 3: Se observa la fosa séptica disfuncional y no apta para los sanitarios.




Foto 4: Se observan las puertas deterioradas en su totalidad del módulo No. 1



Foto 5: Se observa el muro perimetral deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de COP	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	--	---	--