

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0198-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Se observa que aplican pintura en el módulo 1 y 2



Foto 2: Se observa que aplican pintura en el modulo 4 y 5



Foto 3: Se observa que hacen levantado de pared de la fosa y el zanjeo para la tubería principal de aguas negras.



Foto 4: Se observan que instalan las puertas del módulo No.1



Foto 5: Se observa que reparan en su totalidad el muro perimetral.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

