



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0198-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Se observan las paredes pintadas del modulo 1 y 2



Foto 2: Se observan las paredes pintadas del modulo 4 y 5




Foto 3: Se observa la fosa séptica apta para la utilidad de los sanitarios.



Foto 4: Se observan las puertas nuevas e instaladas.



Foto 5: Se observa concluido el muro perimetral.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se permite el uso de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--