



Ministerio de Educación
HONDURAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Codo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0200-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado, modulo 1



Foto 2: Se observa que la estructura de madera se encuentra en mal estado.




Foto 3: Se observa estructura de madera en mal estado, modulo 1



Foto 4: Se observa el mal estado de la chapa en puerta de modulo 3



Foto 5: Se observa en mal estado la estructura de la puerta de metal por la parte de abajo



Foto 6: Se observa el mal estado del grifo de la pila del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello del Sector Centro Educativo Público

