



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA COLONIA PARCELAMIENTO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0311-43	FECHA:	



Foto 7: Se observa que después de quitar el laminado y las costaneras se procede a realizar el cambio por e material nuevo.



Foto 8: Se observa que se produce a la colocación de las costaneras nuevas.



Foto 9: Se observa el trabajo de pintura y arreglo al portón de la entrada al escuela.



Foto 10: Se observa la colocación de la torta de cemento en la entrada a la escuela.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

