



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mico Triste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0311-43	FECHA:	



Foto 7: Se observa el trabajo de techado finalizado en el módulo de aulas.



Foto 8: Se observa las costaneras nuevas colocadas ya en la finalización del Remozamiento.



Foto 9: Trabajo de arreglo y pintura del portón finalizado.



Foto 10: Se observa la entrada a la escuela ya arreglada con la torta de cemento que se le colocó el ingreso ya es viable.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

