



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M CASERIO EL PALMO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0202-43	FECHA:	23-07-2024



Foto 1: Balcones



Foto 2: Cocina




Foto 3: Baños




Foto 4: Puertas





Foto 5: Ventanas



Foto 6: Techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO PADRES DE FAMILIA CHAMPERICO, RETALHULEU	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PALMO CHAMPERICO, RETALHULEU
---	--	---	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.