



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M CASERIO EL PALMO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0202-43	FECHA:	13-08-2024



Foto1: Techo de Baños y Puertas



Foto 2: Cocina



Foto 3: Baños



Foto 4: Puertas




Foto 5: Ventanas



Foto 6: Techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

