



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0203-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Se procede a realizar la colocación del piso ceramico.



Foto 2: Se procede a realizar el cambio del sistema electrico.



Foto 3: Se procede a realizar la sustitución de las puertas.



Foto 4: Se procede a cambiar la estructura de metal del techo de la cocina.



Foto 5: Se procede a realizar el cambio del techado de la cocina.



Foto 6: Se procede a implementar la estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Maribel...
Firma y sello del Presidente de la QPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público