

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0203-43	FECHA:	8/08/2024




Foto 1: Al módulo 1 y 4 se sustituyo la torta de cemento por piso cerámico.



Foto 2: Al módulo 1, 3 y 4 se le sustituyo el sistema eléctrico.



Foto 3: Se realizo la sustitución de la puerta.



Foto 4: se realizo el cambio de la estructura de metal del techo de la cocina



Foto 5: se realizo el cambio del techo de la cocina



Foto 6: Se implemento una estufa rural y piso antideslizante y se implemento el azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosendo Manrique
Firma y sello del Presidente de la OPF

Haroldo Pulley
Firma y Sello Director Centro Educativo Público