



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR EL ESPAÑOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle, parcelamiento El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0206-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Se observa que el piso en aulas necesita mejorarse



Foto 2: Se observa que puertas en aulas necesitan mantenimiento.



Foto 3: Se observa el mal estado del patio.



Foto 4: Se observa el mal estado del tanque de agua.




Foto 5: Se observa que los portones no son funcionales, urge su sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

ESCUELA SECTOR EL ESPAÑOL
DE
PADRES DE FAMILIA
CHAMPERICO, REU.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

