



Ministerio de Educación  
COSTA RICA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector El Español	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle, parcelamiento El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0206-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa que el piso en aulas esta en proceso de sustitución. 05/11/2024



Foto 2: Se observa que puertas en aulas estan ya en mantenimiento. 18/11/2024



Foto 3: Se observa que la plancha de concreto esta en proceso de fundición. 16/11/2024




Foto 4: Se observa que el tanque de agua esta en proceso para ser pila de agua de concreto y azulejo. 19/11/2024



Foto 5: Se observa que los portones son sustituidos y son de metal. 10/11/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA SECTOR EL ESPAÑOL  
COMITÉ DE  
PADRES DE FAMILIA  
CHAMPERICO, REU.

*[Signature]*  
Firma y Sello Director

