



Ministerio de Educación
República Dominicana

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector El Español	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle, parcelamiento El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0206-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Se observa que el piso ceramico ya fue instalado. 29/11/2024




Foto 2: Se observa que puertas fueron recortadas y se les brindo mantenimiento. 29/11/2024



Foto 3: Se observa la torta de concreto ya fundida. 29/11/2024




Foto 4: Se observa la pila de agua sustituida por pila de concreto y azulejo. 29/11/2024





Foto 5: Se observa que los portones fueron sustituidos. 29/11/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	ESCUELA SECTOR EL ESPAÑOL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CHAMPERICO, REU.	 Firma y Sello Director Centro Escolar Público	
	ESCUELA SECTOR EL ESPAÑOL CHAMPERICO, REU.		