

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Microparcelamiento el Pijuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0207-43	FECHA:	4/10/2024




Foto 1: Se observa el deterioro por la corrosión que tiene los balcones y la necesidad de darle mantenimiento para evitar el deterioro total.



Foto 2: Se observa las paredes sucias que serán pintadas.




Foto 3: Se observa los tomacorrientes, switches en mal estado.



Foto 4: Se observa el deterioro de la cancha polideportiva.




Foto 5: Se observan las paredes de los baños sin repello y cernido.




Foto 6: Se observan los migtorios a los que se les colocará piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Matilde Garcia*  
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

