



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PPA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector el Pijuy, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0207-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Se observa el mantenimiento a los balcones.



Foto 2: Se observa el trabajo de pintura de paredes.



Foto 3: Se observa el trabajo de sistema eléctrico.




Foto 4: Se observa el trabajo de la cancha polideportiva



Foto 5: Se observa el mantenimiento de paredes de los baños



Foto 6: Se observa el mantenimiento a las paredes de los mingitorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde Garcia Agilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

