



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector el Pijuy, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0207-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Se observa el trabajo finalizado del mantenimiento a los balcones.



Foto 2: Se observa el trabajo terminado de pintura de paredes.



Foto 3: Se observa el trabajo finalizado de sistema eléctrico.



Foto 4: Se observa el trabajo dfinalizado de la cancha polideportiva



Foto 5: Se observa el mantenimiento finalizado de paredes de los baños



Foto 6: Se observa el mantenimiento finalizado a las paredes de los mingitorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Matilde García Ajilob*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. D. [Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

