


HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	CHAMPERICO /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR JOVEL, 3A. CALLE SUR /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0878-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023 /
			
Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA MAESTRA		Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL MURO PERIMETRAL		Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL MURO PERIMETRAL	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA		Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA	

Ruth Dellana 5.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR JOVEL
Consejo de Padres de Familia
3a. Calle Parc. El Rosario, Champerico, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dalia Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU ✓	MUNICIPIO:	CHAMPERICO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR JOVEL, 3A. CALLE SUR ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0878-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023 ✓



Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA



Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA EN EL AREA EXTERIOR



Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL BAÑO



Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL BAÑO



Foto 11: MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO EN EL PATIO



Foto 12: MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO EN EL PATIO

Ruth Dellana B.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR JOVEL
Consejo de Padres de Familia
3a. Calle Parc. El Rosario, Champerico, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO