



REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0908-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	23/05/2024



Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CON MIEMBRO DE LA OFF



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES



Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES

Consejo de Padres de Familia E.O. R.A.M.
Santiago Agrícola
Ronda de la Olla
Champerico, Retalhuleu

Firma y Sello del Representante de la O.P.
Rosendo Atiles Cabero Lopez

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Dña Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

MA-FOM-07
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0908-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	23/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE, LAMINA TROQUELADA, SISTEMA ELECTRICO



Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA



Foto 9: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO



Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION



Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL, BAJADAS PLUVIALES

Consejo de Padres de Familia E.O.R.E.
Santiago Obispo
Champerico, Retalhuleu

Rosemery Obispo
Firma y sello del Presidente de la OPF

Doña Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y sello del Evaluador del Programa