

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir lámina existente y pintar los muros interior y exterior



Foto 2: Se observa la necesidad de conformación de mojinete y conformación de estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ingrid Nineth Paucá G.</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---