



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Agraria El Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Triunfo, Champerico.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1256-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Se observa la lámina deteriorada.



Foto 2: Se observa el mal estado de los balcones.




Foto 3: Se observa que la estructura se encuentra dañada.



Foto 4: Se observa los accesorios del sistema eléctrico sin funcionamiento.




Foto 5: Se observa fisuras en cunetas por lo que requieren mantenimiento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---