



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1256-43	FECHA:	20/12/2024



Foto1: Se observa el trabajo de cambio de lámina



Foto 2: Se observa el trabajo para el cambio de la estructura de metal de los balcones.



Foto 3: Se observa el trabajo para el cambio de la estructura de techo



Foto 4: Se observa el trabajo del cambio del sistema eléctrico



Foto 5: Se observa el trabajo de reparación de cuneta



Foto 6: Se Observa el trabajo de reparación de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

