

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1276-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023
			
Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA MAESTRA	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS		Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LOS BAÑOS	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LOS BAÑOS		Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTU COCINA	
		<p>Falta Sello de evor. Sello?</p>	
<p><i>Delivel Nizuelo Shore Barrois</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

HOJA 5/5

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRANADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1276-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023
 <p>Foto 7: FOTOGRAFIA DE LA LAMINA DE LA COCINA</p>		 <p>Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA RURAL QUE TIENE LA ESCUELA</p>	
 <p>Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DE CEMENTO AFUERA DEL BAÑO</p>		 <p>Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LAS LAMPARAS DEL AULA</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIAS DEL PISO ACTUAL DEL AULA</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PASILLO</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p><i>Wendell Sierra Castillo</i></p>		<p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p> <p><i>Dalila Virginia Ayerdi Juárez</i> EVALUADOR DE CAMPO</p>	