



HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA NUEVA GOMERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-1485-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/05/2024



Foto1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CO SEÑORAS DE LA OPF




Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA




Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO, PISO



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO, PISO

  
Presidente de la OPF

  
Dalila Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Proyecto



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA NUEVA GOMERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-1485-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO, AZULEJO EN REPISA DE LA COCINA



Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LA COCINA



Foto 9: FOTOGRAFIA REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO (0.10M) DE ESPESOR



Foto 10: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE BALCONES



Foto 11: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO EN LA PILA



Foto 12: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO DE MURO EN EL AREA DE BAÑOS Y PILA

 Firma y sello del representante de la OPF	 Dalila Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
--	--