



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | NUEVO SAN CARLOS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA FELICIDAD XOLHUITZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-08-0001-42 | FECHA:                         | 3/10/2024                     |



Foto 1: Se observa la necesidad de cambio de sistema electrico



Foto 2: Se observa la necesidad de crear una pila




Foto 3: Se cuenta con la necesidad de cambiar la ventana por balcon de metal



Foto 4: Se observa la necesidad de instalar ventanas



Foto 5: Se observa la necesidad de cambiar la plancha de la estufa



Foto 6: Se observa la necesidad de colocar azulejo en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mladis Rangel Garcia Herrera*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | NUEVO SAN CARLOS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA FELICIDAD XOLHUITZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-08-0001-42 | FECHA:                         | 03/10/2024                    |



Foto 7: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico



Foto 8: Se obseva la necesidad de sustituir puertas



Foto 9: Se observa la necesidad de colocar canal pues ya no es funcional



Foto 10: Se observa la necesidad de aplicar pintura en los muros



Foto 11: Se observa la necesidad de sustituir la tubería de línea principal



Foto 12: Se observa la necesidad de ampliar el tragante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Glados Raquel Garcia H*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

