

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	19/12/2024



Foto1: Sistema eléctrico terminado a cabalidad.



Foto 2: Construcción de pila terminado.



Foto 3: Instalación de balcon finalizado.




Foto 4: Instalación de ventana más vidrio terminado.



Foto 5: Instalación de plancha terminado.



Foto 6: Instalación de azulejo de baños completado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blades Rafael García Herrera
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA FELICIDAD XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico



Foto 8: Se obseva la necesidad de sustituir puertas



Foto 9: Se observa la necesidad de colocar canal pues ya no es funcional



Foto 10: Se observa la necesidad de aplicar pintura en los muros



Foto 11: Se observa la necesidad de sustituir la tubería de línea principal



Foto 12: Se observa la necesidad de ampliar el tragante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glados Raquel Garcia H

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	19/12/2024

 <p>Foto 7: Colocando piso ceramico. ✓</p>	 <p>Foto 8: Instalando Puertas. ✓</p>
---	---

 <p>Foto 9: Instalando Canales. ✓</p>	 <p>Foto 10: Se esta pintando la escuela. ✓</p>
---	--

 <p>Foto 11: Instalando Tuberia. ✓</p>	 <p>Foto 12: Colocando el tragante. ✓</p>
---	---

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	19/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---