

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZÁN, NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0013-45	FECHA:	7/7/2024



Foto 1: Se observan trabajos de losa limpieza y reparación Junta sísmica



Foto 2: Se observa de sellados y pintado de muros exteriores



Foto 3: Se observa la estructura del aula con grietas



Foto 4: Se observa la columna necesita limpieza y tallado



Foto 5: Se observa la Pintura Externa



Foto 6: Se observa la Pintura interna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center"> Instituto Nacional de Educación Básica Aldea Morazán OPF Organización de Padres de Familia Nueva San Carlos, Retalhuleu </p> <p>Firma y sello del representante de la OPF</p>	<p align="center"> Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZÁN, NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0013-45	FECHA:	7/7/2024



Foto 1: Se observan falta de paletas de vidrios



Foto 2: Se observa el picado para colocar cerámico




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales.

<p>Instituto Nacional de Educación Básica Aldea Morazán OPF Organización de Padres de Familia Nuevo San Carlos, Retalhuleu</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello, Director, Centro Educativo Público Aldea Morazán, Retalhuleu</p>
---	--