

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAS CAMELIAS XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0029-45	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Es necesario dar mantenimiento a la estructura de persianas debido al uso y al tiempo que llevan en el centro educativo.




Foto 2: Se considera dar mantenimiento a las puertas por la exposición al sol y lluvia.



Foto 3: Se observa la falta de vidrios en varias persianas.



Foto 4: Se observa el deterioro en los balcones




Foto 5: Se observa que el sistema eléctrico no funciona adecuadamente




Foto 6: Se observa que los muros cuentan con pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milina Edil Alonzo
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
O P F

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAS CAMELIAS XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0029-45	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Se observa dañada la chapa y por eso la puerta ya no cierra.



Foto 8: Se necesita piso antilizante.



Foto 9: Debido al uso hay fugas y daño en los grifos, se considera necesaria la sustitución de los mismos



Foto 10: Debido al uso se necesitan el cambio del inodoro




Foto 11: Se necesita el cambio del deposito de agua.



Foto 12: Se considera que el deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Edith Alonzo
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G. R. P. P. P. P.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAS CAMELIAS XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0029-45	FECHA:	4/10/2024



Foto 13: Sustitucion de la tubería principal



Foto 15: Se ve la necesidad de hacer una plancha de concreto en el patio, ya que se hace demasiado lodo en invierno.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Edith Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
INEB
CAMELIAS XOLHUITZ

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
COMUNIDAD AGRARIA LAS CAMELIAS XOLHUITZ
Nueva San Carlos