

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LAS CAMELIAS XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0941-42	FECHA:	15/11/2024




Foto 01: Se observa el mantenimiento completo de las persianas .




Foto 02: Se observa el mantenimiento completo de la puerta.



Foto 03: Se observa la instalación de todos los vidrios.



Foto 04: Se observa el mantenimiento de los balcones.



foto 5: Se puede observa la sustitución del sistema electrico.



Foto 6: Se observa el cambio de la chapa.

Observación: Si es necesario se puede agregar fotos adicionales a cualquier número de hojas.

**CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
INEB
LAS CAMELIAS XOLHUITZ**

Mirna Edith Alvarado

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público San Carlos

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL	INEB	DIRECCIÓN DEL	LAS CAMELIAS XOLHUITZ
CÓDIGO DEL	11-03-0941-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa la instalación de el+B98:H117 piso antideslizante.



Foto 08: Se observa el cambio del grifo.



Foto 09: Se observa la instalación del sanitario.



Foto 10: Se observa el cambio de los suministros de agua.




foto 11: Se puede observa la instalación completa de la tubería.



Foto 12: Se observa la plancha de concreto completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA INEB</p> <p>Firma y sello del representante de la OPF</p> <p align="center">LAS CAMELIAS XOLHUITZ</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director</p> <p align="center">  </p>
--	--