



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0221-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: Se hace la sustitucion de la lamina troquelada en las 3 aulas y corredores.



Foto 2: Se realizo el mantenimiento de estructura de madera, lijado y barniz.



Foto 3: Se trabajo la sustitucion de canales.



Foto 4: Se realizo la sustitucion de las puertas de las 3 aulas.




Foto 5: Se aplico la pintura de acrílico.



Foto 6: Se trabajo en el mantenimiento de balcones en lijar y aplicacion de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

