

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0221-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Se finalizó con la colocación de la lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Se finalizó con la estructura de madera.




Foto 3: Se finalizó con la sustitución de canales.



Foto 4: Se finalizó la sustitución de las 3 puertas de metal.



Foto 5: Se finalizó con el mantenimiento de los balcones.



Foto 6: Se finalizó con la aplicación de la pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

