



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Se observa que las estufas se encuentran en mal estado.



Foto 2: Se observa el mal estado de la plancha de metal de las estufas.



Foto 3: Pila en mal estado.



Foto 4: Chimenea en mal estado.



Foto 5: No están repelladas las paredes.



Foto 6: No se cuenta con azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 CONSEJO EDUCATIVO Nuevo San Carlos, Retalhuleu Guatemala, C.A.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 DIRECCIÓN Nuevo San Carlos, Retalhuleu Guatemala, C.A.</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GUATEMALA
MUNICIPIO DE PREOCUPACIONES DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 7: Sistema eléctrico en mal estado.



Foto 8: No cuenta con piso cerámico.




Foto 9: Las ventanas requieren mantenimiento.



Foto 10: Se observa puerta en mal estado.




Foto 11: No cuentan con pintura las paredes.



Foto 12: Se observan los sanitarios en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 DIRECCIÓN Nuevo San Carlos, Retalhuleu Guatemala, C.A. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

CONSEJO EDUCATIVO
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
DIRECCIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	7/10/2024




Foto 13: Se observa los lavamanos incompletos.



Foto 14: Se observa en mal estado el mingitorio



Foto 15: Se observa un mal estado de puertas



Foto 16: Se observa que falta cerámico en los baños




Foto 17: SE observa que no cuenta con pintura.



Foto 18: Se observa que no hay balcón en esa área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 DIRECCIÓN Nuevo San Carlos, Retalhuleu Guatemala, C.A. Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos
---	---

Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 19: Se determinó que las chapas están en mal estado.



Foto 20: Se observa que las puertas necesitan mantenimiento



Foto 21: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento





Foto 22: Se observa la necesidad de cambio de accesorios debido que tiene mucha fuga



Foto 23: Se observa el portón doblado y las bisagras en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 DIRECCIÓN Nuevo San Carlos, Retalhuleu Guatemala, C.A. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

CONSEJO EDUCATIVO
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.