



Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	07/11/2024



Foto1: Se observa el mantenimiento de la estufa



Foto 2: Se observa la colocacion de la plancha de metal en la estufa



Foto 3: Se observa el cambio de la pila



Foto 4: Se observa la reparacion de la chimenea



Foto 5: Se observa el proceso de repello en las paredes



Foto 6: Se observa la colocacion de azulejo en el banco de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y videos al número de protocolo

[Firma]
CONSEJO EDUCATIVO
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.

[Firma]
DIRECCIÓN
Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	07/11/2024



Foto 7: Se observa la instalacion del sistema electrico



Foto 8: Se observa la colocacion de piso ceramico



Foto 9: Se observa el mantenimiento a las ventanas



Foto 10: Se observa el mantenimiento a las puertas




Foto 11: Se observa la aplicacion de pintura



Foto 12: Se observa la sustitucion del sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1
CONSEJO EDUCATIVO

Firma y sello del Presidente de la OEA

Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.


Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1
DIRECCIÓN
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	07/11/2024



Foto 13: Se observa la reparación de lavamanos



Foto 14: Se observa la reparación de migitorio



Foto 15: Se observa el mantenimiento a las puertas



Foto 16: Se observa la colocación de azulejo en los baños



Foto 17: Se observa la aplicación de pintura



Foto 18: Se observa la colocación del balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 CONSEJO EDUCATIVO Firma y sello del Presidente de la OPE Nuevo San Carlos, Retalhuleu Guatemala, C.A.</p>	<p>Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 DIRECCIÓN Nuevo San Carlos, Retalhuleu Centro Educativo Público C.A. Firma y Sello Director</p>
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	07/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y videos, el número de hojas.


CONSEJO EDUCATIVO
 Nuevo San Carlos, Retalhuleu
 Guatemala, C.A.
 Firma y sello del Presidente de la OPF


DIRECCION
 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1
 Nuevo San Carlos, Retalhuleu
 Guatemala, C.A.
 Firma y sello Director Centro Educativo