



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión:

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Las Camelias Xolhuitz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Camelias Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11.08-0223-43	FECHA:	14 de junio de 2024



Foto1: Aquí se observa pintando el módulo de aulas los balcones




Foto 2: Aquí se puede observar el cambio de techo y mantenimiento de estructura de una aula que estaba en mal estado



Foto 3: Aquí se puede observar el mantenimiento de pintura en muro externo del establecimiento




Foto 4: Se observa la pintada de las aulas en la parte interior




Foto 5: Aquí se observa la instalación de balcones en las aulas que tenían ventanas de maya con madera




Foto 6: Se puede apreciar aquí la pintada de las paredes en el modulo de aulas en la parte de afuera del aula respectivamente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

