



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Las Camelias Xolhuitz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Camelias Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0223-43	FECHA:	21 de junio de 2024




Foto 1: Se observa la remodelación de la estufa e instalación del extractor de humo




Foto 2: Se observa la reparación de la mesa de trabajo instalación de azulejo y reparación




Foto 3: Se observa la pintura de las paredes en la parte exterior de la escuela en el modulo de aulas




Foto 4: Se observa la pintada de la escuela en la parte interior corredores, interior y exterior de las aulas




Foto 5: Se observa la instalacion de ventanas en el área de la dirección




Foto 6: Se observa el cambio de techo y mantenimiento de estructura en una de las aulas que fueron reparadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

