



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0224-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: Se observan los 3 módulos prefabricados que necesitan sustitución de piso




Foto 2: Se observa el mal estado del piso de los módulos prefabricados, urge sustitución



Foto 3: Se observa desde la calle, el segmento de muro perimetral que en su momento colapsó






Foto 4: Se observa desde el interior del predio, el estado actual del segmento del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

